











ANEXO I




ITEM	CANT.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	1	TRACTOR	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Marca: Hanomag <input type="checkbox"/> Modelo: R60/1963 <input type="checkbox"/> Motor N° 52821. No funciona <input type="checkbox"/> Chasis N° 0562593 <input type="checkbox"/> Con toma de fuerza. <input type="checkbox"/> 2 ruedas 18-4-30 agrícola <input type="checkbox"/> 2 ruedas 7-50-20 <input type="checkbox"/> Buen Estado
			<div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div>
2	1	CAMION	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Marca: Ford F-600 <input type="checkbox"/> Modelo: 1960 <input type="checkbox"/> Sin Motor <input type="checkbox"/> Chasis N° 19864 <input type="checkbox"/> Con caja volcadora <input type="checkbox"/> Estado de Conservación: Regular
			<div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div>



3	1	CAMION	<ul style="list-style-type: none"> • Marca: Dodge. DP- 500. • Modelo 1965. • Con caja volcadora, sin cabina • Sin cubiertas • Estado de conservación: Chocado
			
4	1	VEHICULO	<ul style="list-style-type: none"> • Marca Pickup Rambler Cros Country • Modelo 1968 • Chasis Ika Renault N° 01649 • Motor tornado • Sin título • Estado de conservación: No funciona
			

5	<p>1 EQUIPO RETROEXCAVADOR HIDRÁULICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 40 cm. De ancho <input type="checkbox"/> Estado: regular
		
6	<p>1 PALA MECÁNICA DEARRASTRE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pala para movimiento de tierra <input type="checkbox"/> Marca Mainero <input type="checkbox"/> Modelo PH 126 R DE 1,25 m3 de capacidad <input type="checkbox"/> Sin aparato hidráulico
		

7	<p>1</p> <p>ESCALERA METÁLICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altura máxima de trabajo 10 metros • Para colocar sobre camión • Extensible con casilla para 1 persona • Estado de conservación: Regular
		
8	<p>1</p> <p>HORMIGONERA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Marca Bounous • Eléctrica • Tambor de 500 litros • Con sistema de carga con tolva de accionamiento mecánico • Motor trifásico • 4 ruedas • Estado de conservación: En funcionamiento
		

9	1	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Marca Renault 6 ☐ Modelo 1972 ☐ Motor Renault ☐ 4 puertas ☐ Sin asientos ☐ Estado de Conservación: <u>Malo</u>
		
10	1	<ul style="list-style-type: none"> ☐ 1 metro de Corte ☐ Accionada con toma de fuerza de tractor ☐ Con levante hidráulico ☐ Estado de conservación: <u>Regular</u>
		

11	12	CUBIERTAS MAQUINARIA VIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Distintas medidas • Estado de conservación: regular
			
12	4	CUBIERTAS MAQUINARIA VIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas: 17.5-25 • Estado de conservación: regular
			
13	23	MOLDES CORDON CUNETETA	<ul style="list-style-type: none"> • Moldes rectos • Estado de conservación: bueno
			

14	1	ACOPLADO TANQUE PARA RIEGO	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Capacidad en litros: 10.000 aprox. ☐ Ejes: 2 ☐ Ruedas con cubiertas: 3 ☐ Estado de conservación: malo
			
15	1	ACOPLADO TANQUE	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Capacidad en litros: 5000 LTS aprox. ☐ Ejes: 2 ☐ Ruedas con cubiertas: 2 ☐ Estado de conservación: malo
			

1	FIAT FIORINO	<input type="checkbox"/> Marca: Fiat Fiorino 1.7 <input type="checkbox"/> Modelo: 1999 <input type="checkbox"/> Chasis N°: 9BD255 216X8645202 <input type="checkbox"/> Motor: 146B20005074627 <input type="checkbox"/> Con título <input type="checkbox"/> Estado de conservación: en funcionamiento
16		

1	AUTOPARTES	<input type="checkbox"/> Maquinaria: Cargadora frontal <input type="checkbox"/> Marca: Cribsa <input type="checkbox"/> Modelo: C-60
17		